Water Testing Results - Myrtle Creek Intermediate

Action Level is 15 parts per billion (ppb)

Fixture Location/Description	Fixture ID #	Test Date	Test Result
Rm #18 Faucet	19940201-018CF	6/8/2022	0.0476
Rm #19 Faucet	19940201-019CF	6/8/2022	0.0011
Rm #20 Faucet	19940201-020CF	6/8/2022	0.0011
Rm #21 Faucet	19940201-021CF	6/8/2022	ND
Rm #22 Faucet	19940201-022CF	6/8/2022	ND
Rm #23 Faucet	19940201-023CF	6/8/2022	0.0013
Rm #24 Faucet	19940201-024CF	6/8/2022	0.0032
Rm #25 Faucet	19940201-025CF	6/8/2022	0.005
Rm #27 Faucet	19940201-027CF	6/8/2022	0.0025

Any fixture testing at or above the action level of 15 ppb is IMMEDIATELY removed from service

RETESTS			

ND = Non Detect - Lead level is below the set detection limits of X ppb